

Утверждаю

Директор МКУДО «Одоевская ДЮСШ»

А.Ю. Мотунов



Приказ от 20.12.2019 г. №58

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём
услуг в сфере образования

Одоев

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): *Российская Федерация 301440 Тульская область, р.п. Одоев, улица К.Маркса, д.35*

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): *дополнительное образование*

Сведения об объекте: *административное помещение на 2 этаже, 9,2 кв. м*

- наличие прилегающего земельного участка *нет*

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращённое наименование): *муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Одоевская детско-юношеская спортивная школа» /МКУДО «Одоевская ДЮСШ»*

Адрес места нахождения организации: *Российская Федерация 301440 Тульская область, р.п. Одоев, улица К.Маркса, д.35*

Основание для пользования объектом: *оперативное управление*

Форма собственности *муниципальная*

Административно-территориальная подведомственность *муниципальная*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования / Одоевский район, 301440, Тульская область, р.п. Одоев, улица Л. Толстого, д.1*

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: *образование*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *5 человек*

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): *на объекте*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории*

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): *нет*

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Не имеются</i>
2	сменные кресла-коляски	<i>Не имеются</i>
3	адаптированные лифты	<i>Не имеются (отсутствуют технические условия их установки)</i>
4	поручни	<i>Имеются на лестничных клетках</i>
5	пандусы	<i>Не имеются</i>
6	подъёмные платформы (аппарели)	<i>Не имеются (отсутствует возможность установки пандусов)</i>
7	раздвижные двери	<i>Нет (отсутствуют технические условия их установки)</i>
8	доступные входные группы	<i>Имеются</i>
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Не имеются для детей с нарушениями ОДА; отсутствуют в туалетах краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы кнопкой вызова, отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.</i>
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Имеются.</i>
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>Не имеются.</i>
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Не имеется (инвалиды с нарушением зрения не обучаются)</i>
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>Не имеется (инвалиды с нарушением слуха не обучаются)</i>
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Не имеется</i>
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>имеется</i>
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>имеется</i>
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>имеется</i>
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	<i>имеется</i>
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>не имеется</i>
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<i>транспортные средства на балансе учреждения отсутствуют</i>
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>не имеется</i>
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых	<i>не имеется</i>

	мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>имеется</i>
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>не имеется</i>
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	Установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника	2020 г.



Утверждаю
Директор МКУДО
«Одоевская ДЮСШ»
А.Ю. Мотунов
Приказ от 20.12.2019 г. №58

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта *учреждение дополнительного образования*
1.2. Адрес объекта *Российская Федерация 301440 Тульская область, р.п. Одоев, улица К.Маркса, д.35*
1.3. Сведения о размещении объекта:
Административное помещение на 2 этаже, 9,2 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *нет*
1.4. Год постройки здания *конец 18 – нач. 19 в.в.*, последнего капитального ремонта *2004 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019 г.*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Одоевская детско-юношеская спортивная школа»/ МКУДО «Одоевская ДЮСШ»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *Российская Федерация 301440 Тульская область, р.п. Одоев, улица К.Маркса, д.35*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *не предусмотрено*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта *200 м*
3.2.2. Время движения (пешком) *3 мин*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, *нет*
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
----------	--	--

		(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ пп \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта.: Доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>не нуждается</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>технические решения невозможны</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>технические решения невозможны</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>технические решения невозможны</i>
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>ремонт (текущий, капитальный)</i>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>не нуждается</i>

8.	Все зоны и участки	<i>технические решения невозможны</i>
----	--------------------	---------------------------------------

4.2. Период проведения работ *по мере поступления денежных средств* в рамках исполнения Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2020-2025 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично всем

Выполнение мероприятий предусмотренных планом мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2020-2025гг позволит значительно повысить уровень доступности

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование Учредителя, Комиссии по формированию доступной среды для инвалидов.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
 2. Входа (входов) в здание на 1 л.
 3. Путей движения в здании на 1 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
- Результаты фотофиксации на объекте нет, на 0 л.

Руководитель
рабочей группы заместитель директора Тараканова Е.Н.

Члены рабочей группы
педагог дополнительного образования Гавриков В.В.
педагог дополнительного образования Клейменов В.Г.

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МКУДО «Одоевская ДЮСШ» Тульская область, п.Одоев, ул. К.Маркса, д.35

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			нет		нет	
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			нет		нет	
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет		нет	
1.4	Пандус (наружный)	нет			нет		нет	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет		нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет		нет	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МКУДО «Одоевская ДЮСШ»	ДП-В			Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**МКУДО «Одоевская ДЮСШ» Тульская область, п.Одоев, ул. К.Маркса, д.35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	да			Не соответствует нормам СНиП		индивидуальное решение с ТСР	
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не соответствует нормам СНиП		индивидуальное решение с ТСР	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да			нет		нет	
2.4	Дверь (входная)	да			нет		нет	
2.5	Тамбур	да			Не соответствует нормам СНиП		индивидуальное решение с ТСР	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет		нет	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
МКУДО «Одоевская ДЮСШ»	ДП-И			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется индивидуальное решение с ТС

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МКУДО «Одоевская ДЮСШ» Тульская область, п.Одоев, ул. К.Маркса, д.35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да			да		да	Нуждается в реконструкции
3.2	Лестница (внутри здания)	да			да		да	Реконструкция невозможна
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет		нет	Реконструкция невозможна
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет		нет	Реконструкция невозможна
3.5	Дверь	да			нет		нет	Реконструкция невозможна
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да			да		да	Реконструкция невозможна
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
МКУДО «Одоевская ДЮСШ»	ДУ			Техническое решение невозможно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Этаж II – зона обслуживания инвалидов**МКУДО «Одоевская ДЮСШ» Тульская область, п.Одоев, ул. К.Маркса, д.35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да			нет		нет	
4.2	Зальная форма обслуживания	да			нет		нет	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет		нет	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет		нет	
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет			нет		нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет		нет	

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на	№ фото	

структурно-функциональной зоны	обследования ОСИ)	плане		(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
МКУДО «Одоевская ДЮСШ»	ДЧ-И			Не требуется

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не доступно для маломобильных групп ввиду технической возможности доступа на 2-ой этаж здания.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МКУДО «Одоевская ДЮСШ» Тульская область, п.Одоев, ул. К.Маркса, д.35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да			Нет		Нет	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			Нет		Нет	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	да			Нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МКУДО «Одоевская ДЮСШ»	ДУ			Реконструкция невозможна

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**МКУДО «Одоевская ДЮСШ» Тульская область, п.Одоев, ул. К.Маркса, д.35

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	да			нет		нет	
6.2	Акустические средства	нет			нет		нет	
6.3	Тактильные средства	нет			нет		нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МКУДО «Одоевская ДЮСШ»	ДП-И			Требуется переоснащение

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

заведующий хозяйственной частью Дмитричев В.А.

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов

председатель Одоевского районного общества ТРО ВОИ Мельникова Ф.Х.

В.А. Дмитричев
Ф.Х. Мельникова



Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.

(протокол N ____)

Комиссией (название). _____

Прошкундалано,
прошкундалано и
срешенко
ператно

9 (девет)
местов.

Директор МУДО
"Российская Динамика"

А. В. Моминтов

